參、 廁所整修與改善記錄

一、改善項目:屋頂漏水,鋼筋外露

改善前(現況說明)	改善中(整修情況)	改善後(完成說明)
說明:A 棟廁所老舊已經超過33 年,屋頂漏水,鋼筋外露	說明:天花板重新整理	說明:屋頂防水防漏,天花 板重新補土和油漆
說明:A 棟廁所老舊已經超過33 年,屋頂漏水,鋼筋外露	說明:天花板重新整理	說明:屋頂防水防漏,天花 板重新補土和油漆

二、改善項目:隔間破損,磁磚龜裂

改善前(現況說明)	改善中(整修情況)	改善後(完成說明)
說明:隔間破損,磁磚龜裂	說明:隔間拆除、磁磚敲除	說明:重新安裝隔間
說明:隔間破損,磁磚龜裂	說明:磁磚敲除	說明:重新貼上磁磚

三、改善項目:水管鏽蝕,燈具損壞

改善前(現況說明)	改善中(整修情況)	改善後(完成說明)
說明:水管鏽蝕,燈具損壞	說明:水管重新安裝	說明:洗手台水管重新整理
說明:水管鏽蝕,燈具損壞	說明:水管重新安裝	說明:燈具重新安裝

四、改善項目:更換新式小便斗,省水馬桶

改善前 (現況說明) 改善中 (整修情況) 改善後 (完成說明) 說明:更換新式小便斗,省水馬 說明:省水馬桶 說明:安裝省水馬桶 桶 說明:更換新式小便斗,省水馬 說明:更新新式小便斗 說明:新式小便斗 桶

伍、 亮點介紹



文字說明:

提供更明亮乾淨的無障礙廁所



文字說明:

不同高度的洗手台提供給低、中 和高年級的學生使用



文字說明:

新建性別友善廁所提供更友善的 環境



文字說明:

建置透明空心磚牆面,避免直視 廁所能有更多隱私